


作業工程

予想される災害

(3)スラブ型枠建込み



・重点ポイント

鉄筋等の集中荷重を絶対にさせない

滑動防止措置

貫板の釘止めは、必ず行う事